



アプリ操作マニュアル

【歯科医院】

更新日: 2020年5月7日

第1版

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容
第1版	2020/05/07	初版作成

目次

1. 動作環境.....	4
2. 歯科医院アプリでできること	5
3. ログイン.....	6
4. ログアウト	7
5. トップページ.....	8
5-1. 技工所に教えるパスワードについて	9
6. サイドメニュー.....	10
7. Bluetooth接続の許可について	11
7-1. Bluetoothをオンにする	12
8. カメラ撮影の許可について	13
9. 検品計測（計り接続）	14
9-1. 検品計測（画面説明）	15
9-2. 検品計測の手順.....	16
10. メタル預け	17
10-1. 他のメタルを検索.....	18
10-2. 他の技工所を検索.....	19
10-3. メタル預け（手動入力）	20
10-4. メタル預け（自動入力）	21
10-5. 受領サイン	22
10-6. QRコード読み取り	23
11. エビデンスカレンダー	24
12. 各種設定	25

1. 動作環境

推奨スマートフォン端末は以下となります。

■ Android

- OSバージョン: Android 4.4.4以降
- 日本国内で販売されていること
- Google Playがインストールされていること
- 表示幅360px以上であること
- Bluetooth（BLE）接続が可能であること

■ iOS

- OSバージョン: iOS 10 以降
- Bluetooth（BLE）接続が可能であること

2. 歯科医院アプリでできること

- 技工物の検品を行うことができます。
- 技工所に預けるメタルを登録することができます。
- エビデンス情報をカレンダー形式で閲覧することができます。
- 技工所一覧、メタル一覧等の各種設定を閲覧することができます。

3. ログイン

アプリを起動すると「歯科医院」または「技工所」を選択するボタンが表示されます。

- ① 「歯科医院」ボタンを押します。
- ② メールアドレスを入力します。
- ③ パスワードを入力します。
- ④ 「ログイン」ボタンを押します。

アカウントの認証に成功すると、歯科医院アプリのトップページが表示されます。



4. ログアウト

- ・トップページの右上メニューから「ログアウト」を押します。
- ・ログアウトすると、ログイン画面に戻ります。



5. トップページ

- ・ログインすると最初に表示される画面です。
- ・各種画面を開くことができます。

① 技工所に教えるパスワード

取引先として登録する際に必要となります。管理者権限の場合に表示されます。

② サイドメニュー

サイドメニューを表示します。

③ 検品計測

検品計測画面を表示します。

④ メタル預け

メタル預け画面を表示します。

⑤ エビデンスカレンダー

エビデンスカレンダー画面を表示します。

⑥ 各種設定

各種設定画面を表示します。



5-1. 技工所に教えるパスワードについて

- ・ 技工所が取引先医院に登録する際に必要となるパスワードです。
- ・ ログイン中のユーザが管理者権限の場合は**表示**されます。
- ・ ログイン中のユーザがアプリ利用者権限の場合は**非表示**です。

管理者権限のユーザでログインしている場合（表示）



アプリ利用者権限のユーザでログインしている場合（非表示）



6. サイドメニュー

① TOP

トップ画面を表示します。

② 検品計測

検品計測画面を表示します。

③ メタル預け

メタル預け画面を表示します。

④ エビデンスカレンダー

エビデンスカレンダーを表示します。

⑤ 各種設定

各種設定画面を表示します。

⑥ ログアウト

ログアウトします。



■サイドメニューを閉じる

いずれかの操作で閉じることができます。

- ・ 薄いグレーの部分を押す
- ・ 右方向にスライドする



7. Bluetooth接続の許可について

- ・ 計りとアプリはBluetoothで接続します。
- ・ 初めて計りを使用する際に、Bluetooth接続を許可するダイアログが表示されます。
- ・ 計りと接続を行うために、本アプリにBluetoothの使用を許可していたら必要があります。

iOSの場合

「OK」を押すと許可します。



Androidの場合

「常に許可」または「アプリの使用中のみ許可」のどちらかを押すと許可します。



計りを使用するためにBluetoothを許可してください。

7-1. Bluetoothをオンにする

- 計りを使用するには、スマホ端末の「Bluetoothがオン」である必要があります。
- Bluetoothがオフになっている場合、Bluetoothをオンにする確認のダイアログが表示されますので、オンにしてください。

iOSの場合

「設定」を押すと設定が開き、Bluetoothをオンにすることができます。



「設定」が開きます。



ボタンを押してONにします。
アプリを再度開くと、計りとの接続
を行うことができるようになります。



Androidの場合

「許可」を押すとBluetoothをオンにすることができます。



シルバー

.../.../...

.../.../...

.../.../...

.../.../...

8. カメラ撮影の許可について

初めてカメラを起動する際、カメラ撮影を許可するためのダイアログが表示されます。カメラを使用するために「許可」していただくようお願いいたします。

iOSの場合



• iOSの場合


「”Evi計り”がカメラへのアクセスを求めています」とダイアログが表示されます。**「OK」**を押して許可してください。

• Androidの場合

以下の2つのダイアログが表示されることがあります。どちらも**「許可」**を押してください。

- 「写真と動画の撮影」の許可
- 「デバイス内の写真、メディア、ファイルへのアクセス」の許可

Androidの場合



9. 検品計測（計り接続）

- ・ 技工物の実測値を計測する際にBluetoothを使用します。
- ・ 計りとのBluetooth接続が完了すると、検品計測を行うことができるようになります。

計りにBluetoothで接続します。
(少し時間がかかることがあります)

計りと接続できると
検品計測を利用できます



接続成功



接続失敗



計りの電源がオフになったり
接続できなかった場合は、再接続
を試みることができます。



接続を中止してトップページに戻ります。

9-1. 検品計測（画面説明）

- ・ 技工物の検品を行うことができます。
- ・ 指示書または納品書と、技工物を載せた計りの写真を撮影します。
- ・ 納品書に記載の使用g数と技工物の実測値から、割増率と差分を自動で計算します。
- ・ 計測した情報を保存すると、エビデンスカレンダーで情報を確認することができます。

① カメラボタン

カメラが起動します。

「指示書または納品書」と「技工物を載せた計り」の写真を撮影します。

② 実測値

計りが計測した技工物のg数が表示されます。

③ メタル選択

メタルの種類を選択します。

表示されていないメタルは「他のメタルを検索」を選択すると検索することができます。

④ g数入力

納品書に記載されている使用g数を入力します。

⑤ 計算ボタン

割増率を計算します。

⑥ 割増率表示

計算した割増率と差分を表示します。

⑦ 技工所選択

技工所を選択します。


表示されていない技工所は「他の技工所を選択」を選択すると検索することができます。

⑧ 保存ボタン

検品計測情報を保存します。

⑨ キャンセルしてホーム画面へ

検品計測をキャンセルして、トップページに戻ります。



9-2. 検品計測の手順

① 写真を撮影する

【指示書または納品書】と【技工物をのせた計り】

上記の2点がカメラ画面内に収まるように、写真を撮影します。

※再撮影する場合は、撮影済みの写真部分を押してください。カメラが再び起動します。

② メタルを選択する

技工物のメタル種類を選択してください。

③ 使用g数を入力する

納品書に記載のg数を入力してください。

④ 計算ボタンを押す


技工物の実測値と、納品書記載の使用g数から、割増率と差分を計算します。

⑤ 技工所を選択する

⑥ 保存ボタンを押す

検品計測情報が保存されます。保存に成功するとダイアログが表示されます。

続けて検品計測するか、トップページに戻ることができます。



10. メタル預け

技工所に預けるメタル情報を登録することができます。

① メタル選択

預けるメタルを1つ選択します。

② 他のメタルを検索

メタル選択に表示されていない場合は、こちらから検索して選択することができます。

③ 技工所選択

預け先の技工所を選択します。

④ 他の技工所を検索

技工所選択に表示されていない場合は、こちらから選択することができます。

⑤ g数手入力

新しい袋メタルのg数を手動で入力する場合はこちらを押してください。

⑥ 計りで自動入力

再製メタルのg数を計りで入力する場合はこちらを押してください。



⑤

⑥

10-1. 他のメタルを検索

- メタル選択に表示されていない場合は、メタル名で検索して選択することができます。
- メタル一覧がない場合は、「各種設定」の「メタル一覧」画面から、Evi計りアプリ運営側にメタルの登録を依頼してください。

① 検索ボックス

検索したいメタル名を入力します。

② 検索ボタン

メタル検索を実行します。

③ 検索結果

検索したメタル名のボタンが表示されます。検索結果が無い場合は表示されません。

④ 選択追加ボタン

検索したメタル名を選択してこの追加ボタンを押すと、メタルを選択した状態で預け画面に戻ります。



10-2. 他の技工所を検索

- ・ 技工所選択に表示されていない場合は、技工所一覧から選択することができます。
- ・ 一覧に無い場合は「医院マイページ」の「技工所一覧」画面から技工所を登録してください。

① 技工所一覧

登録されている技工所の一覧を表示します。

技工所名を押すと選択します。

② 選択追加ボタン

技工所を選択した状態で預け画面に戻ります。



10-3. メタル預け（手動入力）

- 新しい袋メタルを預ける場合に、メタルのg数を手動で入力することができます。
- 「g数手入力」を選択すると、写真撮影画面になります。
- 写真を撮影したら、計りに表示されているg数を入力してください。

① 撮影ボタン

写真を撮影します。

「預けるメタル（を載せた計り）」がカメラ画面に収まるように、写真を撮影してください。

撮影後もう一度押すと再撮影できます。

② 写真

撮影した写真が表示されます。

③ メタル名

選択したメタル名が表示されます。

④ g数入力

計りのg数を手動で入力します。

⑤ 次へボタン

入力が完了すると押すことができます。
預け内容を確認する画面に移ります。



10-4. メタル預け（自動入力）

- 再製メタルを預けるg数を、計りで自動入力することができます。
- 計りとの接続が完了すると、写真撮影を行うことができるようになります。
- 写真を撮影すると、計りに表示されているg数が自動で入力されます。

① 撮影ボタン

カメラを起動して写真を撮影します。

「納品書」と「預けるメタルを載せた計り」が画面に収まるように撮影してください。

② 写真

撮影した写真が表示されます。

③ メタル名



選択したメタル名が表示されます。

④ g数表示

計りのg数が自動で入力されています。

⑤ 次へボタン

登録内容を確認する画面に移ります。



10-5. 受領サイン

- メタル受領のサインを、受取担当者に手書きで記入してもらうことができます。
- 書き終えたら「登録」ボタンを押して、預け記録を保存します。
- 保存した情報はエビデンスカレンダーで確認することができます。

① メタル預け情報

年月日、時刻、メタル名、預けg数、預け先技工所名が表示されます。

② 受領サインボタン

手書き受領サインを表示します。

③ QRコードリーダーボタン

技工所QRコードを読み取ることで受領サインとすることができます。

④ 手書き受領サイン


手書きでサインを筆記する入力欄です。

⑤ 登録ボタン

メタル預け記録を保存します。

⑥ 削除ボタン

手書き受領サインをクリアして、サインを書き直すことができます。



受取担当者に手書きでサインしてもらい、登録ボタンで保存します。

メタル: 12%Pd
グラム数: 10.5g
技工所名: 株式会社アイ・シー・ディー

受領サイン

QRコードリーダー

手書き受領サイン

山田

登録

削除

キャンセルしてホーム画面へ

メタル預け情報が保存されました。

メタル: 12%Pd
グラム数: 10.5g
技工所名: 株式会社アイ・シー・ディー

受領サイン

QRコードリーダー

メタル預けの記録情報を保存しました。

統けて預ける

ホーム画面に戻る

サインを書き直す場合は「削除」を押してください。

10-6. QRコード読み取り

- 技工所の受取担当者が表示するEvi計りアプリのQRコードを読み取ることで、メタル受領のサインとすることができます。
- QRコードリーダーボタンを押すと、QRコードを読み取り可能な状態になります。
- 技工所アプリで表示されるQRコードを、画面に写してください。
- 読み取りに成功したら、内容を確認して「登録」ボタンを押してください。メタル預けの記録を保存します。



11. エビデンスカレンダー

- 保存されたエビデンスを閲覧することができる画面です。
- Webページを表示します。

■ エビデンスカレンダー画面

① 条件で絞り込む

表示するエビデンス情報の条件を設定することができます。

② 年月

この年月のエビデンス情報が表示されています。

③ 前月

前月のエビデンス情報を表示します。

④ 次月

次月のエビデンス情報を表示します。

⑤ エビデンス詳細

アイコンを押すとエビデンスの詳細情報を表示します。

⑥ ×ボタン

エビデンスカレンダー画面を閉じます。



■ エビデンスカレンダー画面を閉じる

iOSの場合

画面左下の「完了」ボタンでも閉じることができます。



Androidの場合

画面右上の「×」ボタンでも閉じることができます。



12. 各種設定

① 技工所登録・一覧

技工所登録・一覧のWebページを表示します。

② メタル一覧

メタル一覧のWebページを表示します。

③ 医院マイページ

歯科医院マイページのWebページを表示します。

